



**Doklad o kontrole, údržbě a opravě hasicích přístrojů**  
dle zákona č. 237/2000 a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a ČSN ISO 11602 - 2: 2002

Doklad číslo: 132 8091

Jméno ( název, firma) a sídlo ( místo podnikání) uživatele has. přístroje:

Adresa umístění has. přístrojů: číslo plomby

číslo dokladu

*Bytové družstvo  
Praha 8  
Kostříuska 577, 578  
18100 Praha 1*

IČO: | DIČ:

Zapsaný v obchod. rejstříku (v jiné evidenci)

*Bytové družstvo Kostříuska*

Datum kontroly: *13.2.2018*

Datum násled.kontroly: *2.2019*

Doklad číslo: | Počet listů:

Hospodářská smlouva číslo:

Objednávka číslo :

Poř. čís.	Údaje o hasicím přístroji						Výsledek kontroly			
	Umístění hasicího přístroje	druh has.př.	výrobce	typové označení	výrobní číslo HP nádoby	následná TZ	provozu schopný	oprava na místě	údržba na dílně	vyřazen
1	<i>Vlažná Suber</i>	<i>P</i>	<i>K</i>	<i>GPIK</i>	<i>378067</i>		<i>1</i>			
2	<i>- - -</i>	<i>P</i>	<i>T</i>	<i>PGCLE</i>	<i>26748</i>		<i>1</i>			
3	<i>- - -</i>	<i>P</i>	<i>K</i>	<i>- - -</i>	<i>26239</i>		<i>1</i>			
4	<i>- - -</i>	<i>P</i>	<i>K</i>	<i>- - -</i>	<i>243679</i>		<i>1</i>			
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Označení výrobce:	Druh has. přístroje:	Údržba - oprava dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.:	Důvody vyřazení:
AL - Albeco	KT - Kovoslužba	V - vodní	(dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 9)
Ap - Apolda	Ko - Kodreta	Pe - pěnový	A - nefunkční, nelze předepsaným způsobem opravit
B - Bavaria	N - Neuruppin	P - práškový	B - nelze bezpečně zjistit výrobní číslo nádoby nebo rok výroby
C - Červinka	R - Rehas	CO <sub>2</sub> - sněhový	C - starší 20ti let, u CO <sub>2</sub> 40ti let
D - Delta	T - Tepostop	H - halonový	
E - Esto Cheb		6 - pojistka spouštěcí armatury	
Ets - ETS Ostrava		7 - hadice - proudnice	
G - Gloria		8 - pákový ventil	<b>HZS</b>
H - Hastex Haspr		9 - těsnění, drobný materiál	

**Poznámka:**

<p>Práci podle platných předpisů a průvodní dokumentace výrobce provedl smluvní montér: <i>KOVOSLUŽBY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A HYDRANTŮ, a.s.</i></p> <p><i>KOVOSLUŽBY PRAHA</i> KOMPLETNÍ SERVIS HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A HYDRANTŮ Hrubínova 25, PRAHA 4 Tel.: 241768146, 602398517 DIČ: 50130222</p> <p>Datum:   Podpis: <i>[Signature]</i></p>	<p>Potvrzujeme provedení práce a převzetí dokladu o kontrole</p> <p>Razítko a podpis zákazníka</p>	<p><b>Počet zkontrolovaných has. přístrojů:</b></p> <p>provozu schopných <i>- 4 -</i> ks</p> <p>k opravě <i>- 4 -</i> ks</p> <p>vyřazeno <i>- 4 -</i> ks</p> <p>celkem <i>- 4 -</i> ks</p> <p>HZS <i>- 4 -</i> hod.</p>
---	--	---