

**Bytové družstvo Praha 8, Kostřínská 577,578**  
**se sídlem Kostřínská 577/2, 181 00 Praha 8**

**Kontrola požárních dveří bytových jednotek včetně dveří v příslušných domovních  
prostorách v bytových domech Kostřínská 577/2 a 578/4, 181 00 Praha 8**

**Kontrolu provedla:** Libuše Šnoblová, odborně způsobilá osoba v PO  
Osvědčení MV ČR, ev. č.: Z-OZO 34/2008

**Kontrola provedena dne: 20. 2. 2018**

Příští kontrola: 2/2019

Umístění	Druh,typ Značení	Celistvost dveří	Zpěnitelná páska celistvá	Samozavírač	Poznámka
<b>Vchod 577</b>					
byt č. 8	EI30,45,EW30	ano	ano	ne	
byt č. 7	PO30C2	ano	porušena	ne	
byt č. 6	PO30C2	chybí pant	porušena	ne	oprava
byt č. 5	PO30C2	ano	porušena	ne	
byt č. 4	MZK345	ano	ano	ne	
byt č. 3	PO30C2	ano	porušena	ne	
byt č. 2	Ei3003	ano	ano	ne	
byt č. 1	PO30C2	koženka	porušena	ne	oprava
<b>Vchod 578</b>					
byt č. 1	MZK345	ano	ano	ne	
byt č. 2	ENV1630	ano	porušena	ne	
byt č. 3	PO30C2	ne, překližka	porušena	ne	oprava, výměna
byt č. 4	ENV1630	ano	porušena	ne	
byt č. 5	PO30C2	koženka	porušena	ne	oprava
byt č. 6	PO30C2	ano	porušena	ne	
byt č. 7	PO30C2	ano	porušena	ne	
byt č. 8	PO30C2	ano	porušena	ne	
577 chodba	PO30C2	porušena	porušena	ne	výměna
577 tech. prostor	PO30C2	ano	porušena	ne	oprava
578 chodba	PO30C2	porušena	porušena	ne	výměna
578 tech. prostor	PO30C2	ano	porušena	ne	oprava


Vysvětlivky: Značení EW = u starších výrobků PO, i = izolační schopnost mezi teploty na neohřívaném povrchu,

E=celistvost, M-mechanická odolnost

Třídy reakce na oheň: A1, A2

(stupeň hořlavosti) BCEF

V Praze dne 22.2.2018



**Libuše Šnoblová**

odborná způsobilost: OZO v PO

Osvědčení MV ČR číslo: Z-OZO 34/2008

**Výsledek kontroly předán dne:** 23. 2. 2018

**Převzal:**

